

1. Općenito

Uputstva za upotrebu lančanih priveznica i elemenata RX-lift temelje se na normi EN 818-6, a sadržavaju informacije vezane za pravilnu i sigurnu upotrebu, održavanje i pregledavanje lančanih priveznica i elemenata kvalitete G80 i G100. Uputstva za upotrebu moraju biti dostupna osobi koja koristi lančane priveznice odnosno njezine elemente. U slučaju bilo kakvih nejasnoća potrebno je kontaktirati proizvođača. Lančane priveznice i elementi RX-lift odgovaraju Direktivi o strojevima 2006/42/EC te normi EN 818-4, dok elementi za lančane priveznice odgovaraju normama EN 1677-1, EN 1677-2, EN 1677-3 i EN 1677-4.

2. Upotreba - prije prvog korištenja

Prije prve upotrebe lančane priveznice i elemenata RX-lift potrebno je osigurati da:

- lančane priveznice i elementi odgovaraju narudžbi;
- lančane priveznice i elementi sadrže *EZ Izjavu o sukladnosti* odnosno *Certifikat proizvođača*;
- identifikacijska oznaka i nazivna nosivost (WLL) poklapa s informacijama u *EZ Izjavi o sukladnosti*.

3. Upotreba - prije svakog korištenja

Prije svakog korištenja, lančane priveznice i elementi RX-lift se moraju vizualno pregledati kako bi se uočile nesukladnosti poput deformacija, istrošenosti ili pukotina. U slučaju uočavanja nesukladnosti, lančanu priveznicu i elemente je potrebno izbaciti iz upotrebe i o tome obavijestiti kompetentnu osobu i/ili proizvođača. Prije svake upotrebe, potrebno je osigurati sljedeće:

- masa i centar ravnoteže tereta moraju biti poznate, prihvatne točke na teretu trebaju biti prikladne izvedbe i kompatibilne s masom tereta, a teret se na element (npr. kuku) prihvaća na unutarnji dio kuke (ne smije se prihvaćati na vrh kuke);
- kod upotrebe višekrakah priveznica potrebno koristiti sve krakove (tako će se spriječiti izduženje pojedinih krakova priveznice);
- tijekom dizanja krakovi priveznice moraju biti u pravocrtnom položaju (zabranjeno je zapetljavanje lanca);
- osigurači na kukama i elementima za skraćivanje lanca moraju postojati i biti ispravni, a elastični svornjaci prikladno pričvršćeni i bez deformacija;
- u slučaju korištenja lančane priveznice preko oštih rubova potrebno je koristiti kutnu zaštitu, a nosivost smanjiti prema točki 4.4.

4. Uvjeti korištenja

Prilikom korištenja lančane priveznice i elementa RX-lift potrebno je slijediti sljedeće principe rada:

- zabranjeno je koristiti priveznicu i elemente na kojima su uočene nesukladnosti navedene u točki 3.;
- **zabranjeno je prekoračivati deklariranu nosivost lančane priveznice te stajati ispod ili u blizini tereta koji se podiže;**
- zabranjeno je rotirati teret koji se podiže;
- zabranjeno je udarno opteretiti (eng. *shock load*) lančanu priveznicu;
- potrebno je izbjegavati udarce tereta o okolne konstrukcije i predmete;
- potrebno je uzeti u obzir uvjete dizanja i prenošenja tereta, a koji su povezani s temperaturom, teškim radnim uvjetima, asimetričnim dizanjem i dizanjem preko oštih rubova.

4.1. Uvjeti korištenja - temperatura

Prilikom korištenja lančanih priveznica i elementa RX-lift u ekstremnim temperaturnim uvjetima, radna nosivost se određuje prema sljedećoj tablici:

| Kvaliteta | Radna nosivost prikazana kao postotak nazivne nosivosti (WLL) | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| | Temperatura t , °C | | |
| | $-40 < t < 200$ | $200 < t < 300$ | $300 < t < 400$ |
| G80 | 100 % | 90 % | 75 % |
| G100 | 100 % | nije dozvoljeno | nije dozvoljeno |

4.2. Uvjeti korištenja - teški uvjeti (kiseline)

Lančane priveznice i elemente RX-lift je zabranjeno koristiti u lužnatim (>pH10) ili kiselim (<pH6) uvjetima. U slučaju korištenja u nagrizajućim uvjetima potrebno je obavijestiti proizvođača.


4.3. Uvjeti korištenja - asimetričnost

Prilikom asimetričnog dizanja i prenošenja tereta, radna nosivost lančane priveznice RX-lift se određuje prema sljedećim principima: s dvokrakom priveznicom se postupa kao s jednokrakom, a s trokrakom ili četverokrakom priveznicom se postupa kao s dvokrakom.

4.4. Uvjeti korištenja - oštri rubovi

Prilikom korištenja lančane priveznice RX-lift preko oštih rubova potrebno je koristiti prikladnu kutnu zaštitu. Radnu nosivost priveznice je potrebno umanjiti prema sljedećoj tablici:

| Radius (R) | $R > 2 \times d$ | $R > 1 \times d$ | $R = 1 \times d$ | $R < 1 \times d$ |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Faktor sigurnosti | 1 | 0,7 | 0,5 | koristiti zaštitu |



5. Održavanje i skladištenje

Lančane priveznice i elementi RX-lift se skladište u prostoru i na način koji se isti neće oštetiti. Preporučuje se da se lančane priveznice skladište na za to prikladnim okvirima (ne preporučuje se skladištenje lančanih priveznica na podu). Prilikom skladištenja u obzir je potrebno uzeti okolišne uvjete, a posebno temperaturu, vlažnost i pH (nagrizajuća atmosfera).

Popravke i modifikacije lančanih priveznica i elemenata RX-lift obavljaju za to kompetentne i ovlaštene osobe odnosno proizvođač.

6. Pregledi i ispitivanja

Lančane priveznice i elementi RX-lift periodički se vizualno pregledavaju najmanje jednom godišnje, od strane kompetentne osobe, kako bi se ustanovila prikladnost za daljnju upotrebu.

Dodatne informacije vezane za upotrebu, održavanje i pregledavanje lančanih priveznica provjeriti u normi EN 818-6.

7. Tablica nosivosti (WLL) lančanih priveznica RX-lift

| Konfiguracija | 1-kraka lanč. priveznica | | 2-kraka lanč. priveznica | | | | 3 i 4-kraka lanč. priveznica | | | | Beskonačna (Choke Hitch) lanč. priveznica | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------|------|------|---|------|
| | 0° | | 0°- 45° 0°- 90° | 45°- 60° 90°-120° | 45°- 60° 90°-120° | 0°- 45° 0°- 90° | 45°- 60° 90°- 120° | | | | | |
| Kut prema vertikali | | | | | | | | | | | | |
| Kvaliteta | | | Nosivost – WLL (t) | | | | | | | | | |
| | G80 | G100 | G80 | G100 | G80 | G100 | G80 | G100 | G80 | G100 | G80 | G100 |
| 6 mm | 1,12 | 1,50 | 1,60 | 2,10 | 1,12 | 1,50 | 2,36 | 3,10 | 1,70 | 2,20 | 1,80 | 2,40 |
| 7 mm | 1,50 | 1,95 | 2,12 | 2,70 | 1,50 | 1,95 | 3,15 | 4,00 | 2,24 | 2,90 | 2,50 | 3,12 |
| 8 mm | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 4,25 | 5,20 | 3,00 | 3,70 | 3,15 | 4,00 |
| 10 mm | 3,15 | 4,00 | 4,25 | 5,60 | 3,15 | 4,00 | 6,70 | 8,40 | 4,75 | 6,00 | 5,00 | 6,40 |
| 13 mm | 5,30 | 6,80 | 7,50 | 9,50 | 5,30 | 6,80 | 11,2 | 14,2 | 8,00 | 10,2 | 8,50 | 10,9 |
| 16 mm | 8,00 | 10,0 | 11,2 | 14,1 | 8,00 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 11,8 | 15,0 | 12,5 | 16,0 |
| 18 mm | 10,0 | - | 14,0 | - | 10,0 | - | 21,0 | - | 15,0 | - | 16,0 | - |
| 20 mm | 12,5 | 16,0 | 17,0 | 22,5 | 12,5 | 16,0 | 26,5 | 33,6 | 19,0 | 24,0 | 20,0 | 25,6 |
| 22 mm | 15,0 | 20,0 | 21,2 | 28,2 | 15,0 | 20,0 | 31,5 | 42,0 | 22,4 | 30,0 | 23,6 | 32,0 |
| 26 mm | 21,2 | 27,0 | 30,0 | 38,0 | 21,2 | 27,0 | 45,0 | 56,7 | 31,5 | 40,5 | 33,5 | 43,0 |
| 32 mm | 31,5 | 40,0 | 45,0 | 56,4 | 31,5 | 40,0 | 67,0 | 84,0 | 47,5 | 60,0 | 50 | 64,0 |
| Faktor kraka | 1 | | 1,4 | | 1 | | 2,1 | | 1,5 | | 1,6 | |

8. Primjeri nepravilnog & pravilnog korištenja lančanih priveznica i elementa kvalitete G80 i G100

